

CADMOULD®

3D-F SIMULATION

Ebenheiten im Fokus

Neben der 2-dimensionalen Darstellung (oben) bei der Ebenheitsmessung mit den Messinstrumenten kann z.B. die z-Deformation auf einen gruppierten Bereich eingegrenzt werden. Mit der Anzeigeoption „Versteckte Gruppen durchsichtig“ bleibt dann die Lage des betrachteten Bereichs im Artikel erhalten (unten).

