

CADMOULD®



3D-F SIMULATION

Darstellung von Ergebnisdiagrammen

Die Darstellung von Ergebnisdiagrammen kann auf vielfältige Weise beeinflusst werden:

- Vergrößerung eines Ausschnitts durch Ziehen eines Rechtecks mit der linken Maustaste
- Über rechten Mausklick öffnet sich das Kontextmenü. Darin befindet sich die Rückskalierung auf die Totale.
- Beim Speichern eines Diagramms als Bild sollte als Anzeigeeoption "Bildbreite = Fensterbreite" gesetzt werden; dies gewährt eine gute Lesbarkeit im Bild.

