

CADMOULD®

3D-F SIMULATION

Schnitte als IGES exportierbar

Schnitte lassen sich im transparenten Modus durch Speichern als IGES-Linie exportieren. Dies gilt auch für gegen Verzug vorgehaltene Geometrien. Dadurch kann der Werkzeugkonstrukteur notwendige Vorhaltungen leicht in sein CAD-System übernehmen.

