

CADMOULD®

3D-F SIMULATION

Rampen über Tabelleneingabe

Für Füll- und Nachdruckphase kann das Volumenstrom- oder Druckprofil als Rampe definiert werden. Die Eingabe ist wie folgt:

- Prozessparameter -> „Optionen“
- „Interaktives Balkendiagramm“ deaktivieren
- Volumenstrom/Druck-Eingabe öffnen
- Knopf „Balkendiagramm“ deaktivieren
- Knopf „Diagramm“ drücken
- Werte für Volumenstrom und Umschaltzeitpunkt (oder Füllstand) eintragen.

